

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный Институт Дизайна и Сервиса»
(ЧОУВО МИДиС)

Ворошилова ул., д. 12, Челябинск, 454014. Тел. (351) 216-10-10, факс 216-10-30. E-mail: info@rbiu.ru

Утверждаю:
ректор МИДиС
Т.В. Усынина



СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик
В.М. Архиреев
«27» августа 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОТОиСИТ
Д.С. Татьяна
«27» августа 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник АХС
Н.Г.Ишмулкина
«27» августа 2018 г.

ПАСПОРТ

**Открытого стадиона широкого профиля
с элементами полосы препятствий**

Челябинск 2018

Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий Частного образовательного учреждения высшего образования «Международный институт Дизайна и Сервиса» разработан на основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и Рабочих программ учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая культура», входящей в состав основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция, 38.02.07 Банковское дело, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и требований, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования и на основе Рабочей программы общеобразовательной дисциплины «Физическая культура».

Разработчики:

Абрамовских Н.А., к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин,

Мохова О.В., преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин,

Ходак Н.А., к.б.н., доцент кафедры педагогики и психологии.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4
2. Техническое оснащение открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий	7
3. Документы, обеспечивающие функционирование открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий	8
Приложение 1. Заключение кадастрового инженера	9
Приложение 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	11
Приложение 3. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности	17
Приложение 4. Акт готовности открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий	20
Приложение 5. Схема расположения сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий представляет совокупность сведений и формализованных документов, в которых приводится систематизированная информация о стадионе. Паспорт Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий (далее Стадиона) является внутренним документом Частного образовательного учреждения высшего образования «Международный институт Дизайна и Сервиса» и подлежит соответствующему учёту.

1.2 Назначение паспорта - систематизация сведений и анализ состояния материально-технической базы Стадиона с целью подтверждения соответствия Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий ЧОУВО МИДиС требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО в части учебно-методического и материально-технического обеспечения проведения занятий по учебной дисциплине «Физическая культура», проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта.

1.3 Настоящий Паспорт разработан в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальностям: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция, 38.02.07 Банковское дело, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
- Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования «Международный институт Дизайна и Сервиса» (ЧОУВО МИДиС).

1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

1.1. Стадион – это специально оборудованный учебный объект, включающий в себя открытые площадки и сооружения, оснащенный материально-техническими и учебно-методическими средствами обучения, а также оборудованный необходимыми техническими устройствами и инвентарем, которые предназначены для организации и проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта.

1.2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий Частного образовательного учреждения высшего образования «Международный институт Дизайна и Сервиса» (далее Открытый стадион, Стадион, ОСШП с ЭПП) – это объект спорта ЧОУВО МИДИС, в котором проводится учебная, воспитательная, и внеурочная работа со студентами в полном соответствии с действующими ФГОС СПО, ФГОС СОО учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин и спортивных секций, а также методическая работа по физическому воспитанию обучающихся с целью повышения эффективности и результативности образовательного процесса.

1.3. Открытый стадион – это элемент материально-технической базы ЧОУВО МИДИС, обеспечивающий:

- проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах программ подготовки в объемах, установленных Федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования; Федеральными государственными стандартами среднего общего образования;
- формирование у обучающихся навыков физической культуры с учётом индивидуальных особенностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
- осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
- содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием обучающихся;
- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- реализация дополнительных программ физкультурно-массовой направленности.

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий расположен по адресу 545014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 12, на принадлежащем ЧОУВО МИДИС земельном участке и является элементом материально-технической базы института.

1.4. На открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий получено Заключение Кадастрового инженера об объекте, не относящемся к объектам недвижимости (ООО «ЧелКадастр») № 014 от 15.05.2019 г. (Приложение №1).

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, являясь элементом материально-технической базы ЧОУВО МИДИС, соответствует действующим санитарным (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.05.000.М.000214.03.19 от 11.03.2019 г. бессрочное. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области) (Приложение 2) и противопожарным (Заключение № 59 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 13 марта 2019 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области) (Приложение 3) нормам.

1.5. Перечень учебных дисциплин, для реализации которых используется Стадион:

Код специальности	Наименование специальности	Наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом
09.02.03	Программирование в компьютерных системах	ОУДБ.05. Физическая культура ОГСЭ.04. Физическая культура
38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	ОУДБ.05. Физическая культура ОГСЭ.04. Физическая культура
38.02.04	Коммерция	ОУДБ.05. Физическая культура ОГСЭ.04. Физическая культура
38.02.07	Банковское дело	ОУДБ.05. Физическая культура ОГСЭ.04. Физическая культура
43.02.02	Парикмахерское искусство	ОУДБ.05. Физическая культура ОГСЭ.04. Физическая культура
43.02.03	Стилистика и искусство визажа	ОУДБ.05. Физическая культура ОГСЭ.04. Физическая культура
43.02.10	Туризм	ОУДБ.05. Физическая культура ОГСЭ.04. Физическая культура
43.02.11	Гостиничный сервис	ОУДБ.05. Физическая культура ОГСЭ.04. Физическая культура
54.02.01	Дизайн (по отраслям);	ОУДБ.05. Физическая культура ОГСЭ.04. Физическая культура

1.6. На стадионе проводятся:

- практические занятия;
- текущая контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация обучающихся;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации самостоятельной работы студентов.

1.7. Проведение занятий на Стадионе осуществляется в соответствии с рабочими программами по учебной дисциплине «Физическая культура», рабочими программами спортивных секций «Волейбол», «Мини-футбол» по соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалиста среднего звена, реализуемым в ЧОУВО МИДиС.

1.8. Открытый стадион подчинен доценту кафедры гуманитарных дисциплин (преподавателю физической культуры), он же несёт ответственность за состояние стадиона.

1.9. Ответственный за Открытый стадион:

- проводит ежегодное наблюдение за состоянием Открытого стадиона;
- осуществляет меры по сохранности элементов материально-технической базы стадиона;
- вносит предложения по совершенствованию его работы и улучшению материально-технической базы Стадиона.
- готовит ежегодный Акт готовности Стадиона к началу нового учебного года.

1.10. Стадион признан годным для его использования по назначению и введен в эксплуатацию на основании Акта от 25 августа 2018 года (Приложение № 4 к Паспорту).

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

2.1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий ЧОУВО МИДиС расположен по адресу: 454014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 12 на принадлежащем ЧОУВО МИДиС земельном участке, имеющем кадастровый номер 74:36:0711004:5 и площадь 15437 м².

2.2. Площадь стадиона – 2940 м². Поверхность покрытия – специальное: выровненный и утрамбованный грунт, слой щебня мелкого отсева, травяной спортивный газон. Система освещения: а) естественное; б) искусственное (прожекторы на здании института).

2.3. Состав сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.

2.3.1. **Открытая площадка для игровых видов спорта**, земляное основание – щебень (мелкий отсев):

- поле для игры в мини-футбол с воротами для мини-футбола, сетки на воротах;
- площадка для игры в волейбол с двумя металлическими стойками, волейбольная сетка.
- необходимые принадлежности для игры в волейбол, мини-футбол: футбольные, волейбольные мячи, судейские свистки, волейбольная сетка, сетка на ворота для мини-футбола, сетки на баскетбольных кольцах. Прочие спортивные аксессуары для проведения занятий: гири, гантели, секундомер, мерная рулетка, насосы для мячей.

2.3.2. **Беговая дорожка** длиной 200 м, земляное основание – щебень (отсев).

2.3.3. **Комплект оборудования полосы препятствий (земляное основание – отсев)**, включает в себя:

1. Препятствие «Ров»;
2. Препятствие «Лабиринт»
3. Забор с наклонной доской.
4. Препятствие «Разрушенный мост»;
5. Препятствие «Разрушенная лестница»;
6. Препятствие «Стенка с двумя проломами»;
7. Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат;

2.3.4. **Брусья Габаритные**, размер 2150x1400.

2.3.5. **Турники разноуровневые**, размер 3600x2500/2250/2000.

2.4. Схема расположения сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий приведена в Приложении 5.


2.5. **Вспомогательные помещения Стадиона**

Раздевалки - 2 шт. - мужская (1 шт.) и женская (1 шт.) оснащены вешалками, скамейками, душевыми кабинами, санузлом, фенами. В санузлах имеются раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

3. ДОКУМЕНТЫ И РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ

Для документационного обеспечения функционирования полигона имеется нормативная и иная документация:

1. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок) № 74:36:0711004:5 от 30.10.2013
2. Свидетельство о государственной регистрации права (на здание) № 74-74-01/290/2007-042 от 22.04.2010
3. Свидетельство о государственной регистрации права (на здание) № 74-74-01/290/2007-041 от 27.04.2010
4. Свидетельство о государственной регистрации права (на здание) № 74:36:0711004:1235 от 07.12.2012
5. Заключение кадастрового инженера об объекте, не относящемся к объектам недвижимости ООО «ЧелКадастр» от 15.05.2018г.
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.05.000.М.000214.03.19 от 11.03.2019 г. бессрочное. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
7. Заключение № 59 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 13 марта 2019 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области.
8. Акт от 25 августа 2018 года о вводе объекта в эксплуатацию стадиона широкого профиля с полосой препятствий.
9. Рабочие программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура и ОУДБ.05. Физическая культура для специальностей: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция, 38.02.07 Банковское дело, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
10. Рабочая программа спортивной секции «Мини-футбол», утвержденная 27.08.2018.
11. Рабочая программа спортивной секции «Волейбол», утвержденная 30.05.2018.
12. Инструкция по технике безопасности эксплуатации объектов и сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.
13. Настоящий паспорт.



Общество с ограниченной ответственностью
«ЧелКадастр»

ИНН/КПП 7453241021/745301001, ОГРН 1127453003380, р/с №40702810990120016144 в ПАО
«Челябинвестбанк», БИК 047501779, Кор/счет 30101810400000000779, адрес: 454091, г. Челябинск, ул.
Красная, д. 4, оф. 519/1, тел.: 8(351) 215-51-81, 264-74-17, e-mail: chelcad@mail.ru

Исх. №014 от 15.05.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

об объекте, не относящемся к объектам недвижимости

На основании договора № 101-04-2018 от 11.05.2018 г. подтверждаем, что по данным проведенного обследования объект Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, находящийся с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 74:36:0711004:5, по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Ворошилова, д. 12,

не является объектом недвижимости (в соответствии со ст. 130 ч. 1 Гражданского кодекса РФ)

Дата проведения обследования – 14.05.2018 г.

Получатель заключения – Частное образовательное учреждение высшего образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса»

По результатам обследования составлен Ситуационный план объекта обследования (Приложение №1), который является неотъемлемой частью данного заключения. Местоположение открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий установлено относительно земельного участка с кадастровым номером 74:36:0711004:5, расположенного по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Ворошилова, д. 12, а также относительно здания учебного корпуса №1 и здания учебного корпуса №2.




Исполнитель: ООО «ЧелКадастр»

Кадастровый инженер Гузко М.Б.

(состоит в Саморегулируемой организации "Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона", реестровый номер 001032, принята протоколом от 25.05.2017 г.)

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий







1. Волейбольная площадка
2. Стационарные волейбольные стойки
3. Элементы полосы препятствий:
 - 3.1. препятствие «Лабиринт»;
 - 3.2. препятствие «разрушенный мост»;
 - 3.3. препятствие «Разрушенная лестница»;
 - 3.4. препятствие «Стенка с двумя проломами»;
 - 3.5. препятствие «Ров»;
 - 3.6. одиночный окоп для стрельбы и метания гранат;
 - 3.7. забор с наклонной доской.
4. Беговая дорожка
5. Мини-футбольное поле.
6. Брусья.
7. Турники разноуровневые.



масштаб 1:750

**Санитарно-эпидемиологическое заключение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области**

 	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области	
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
№	74.50.05.000.М.000214.03.19
ОТ	11.03.2019 г.
<p>Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в системе общего (начального, основного, среднего) образования, среднего профессионального, высшего и послевузовского образования в частном образовательном учреждении высшего образования "Международный Институт Дизайна и Сараиса" по адресу: г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12</p>	
<p>Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес): Частное образовательное учреждение высшего образования "Международный Институт Дизайна и Сараиса", 454014 г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12 (Российская Федерация)</p>	
<p>СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)</p> <p>СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"; СанПиН 2.1.2.1188-03 "Пластичные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в учреждениях НПО"; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"</p>	
<p>Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):</p> <p>Экспертное заключение от 07.03.2019 года №19-ОИ-140-06-03-СОО-000 "Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства", Аттестат аккредитации №0005145 № РА.Р.ч. 710195 выдан 27 февраля 2017 г. действителен бессрочно</p>	
	
Заключение действительно до	
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)	
№3029353	

**Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского
строительства» (ООО «УралСтройЛаб»)
Аккредитованный орган инспекции**

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: ecolog@uralstroylab.ru

ИНН 7450076732, Р/с 40702810607130004154
в Металлургическом филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
г. Челябинск, К/с 30101810400000000711, БИК 047501711

Место осуществления деятельности: Россия, 454047,
Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая,
д. 18, оф. 120, 121

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ 0009145
№ RA.RU.710195
выдан 27 февраля 2017 г.
действителен бессрочно**

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель органа инспекции

Багайчук Н.Ю.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-ОИ-140-06.03-СЭЭ от «07» марта 2019 г.**

- Сроки проведения экспертизы:** 06.03.2019г. - 07.03.2019г.
- Объект экспертизы:** Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы; Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы;
- Наименование Заказчика, юридический адрес, ИНН, ОГРН:** Частное образовательное учреждение высшего образования «Международный институт Дизайна и Сервиса» (ЧОУВО МИДиС), 454014, Челябинская область, город Челябинск, улица Ворошилова, д. 12
ИНН 7447003558, ОГРН 1027402323080
- Фактический адрес объекта экспертизы:** 454014, Челябинская область, город Челябинск, улица Ворошилова, д. 12
- Основание проведения экспертизы:** заявление начальника АХС ЧОУВО МИДиС Ишмулкиной Натальи Геннадьевны по доверенности б/н от 04.03.2019г., вх. № 0191 от 06.03.2019г.
- Предмет (цель) экспертизы:** установление соответствия (не соответствия) помещений, оборудования и иного имущества санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.1.2.1188-03

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 19-ОИ-140-06.03-СЭЭ от «07» марта 2019 года	Страница 1 из 5
---------------------------------------	--	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

"Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в учреждениях НПО", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" для осуществления образовательной деятельности в системе общего (начального, основного, среднего) образования, среднего профессионального образования, высшего и послевузовского образования

7. Представленные на экспертизу документы (материалы):

Сведения о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 06.03.2019г.;

Копия Устава в новой редакции, утвержденного решением единственного учредителя №1/18 от 03.04.2018г.;

Копия свидетельств о государственной регистрации права на здания и земельный участок;

Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной Федеральной службой в сфере образования и науки № 2740 серия 90ЛО1 от 15 мая 2018 г.;

Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 19-ОИ-139-06.03-СЭО от «06» марта 2019 г.;

Протокол измерения параметров физических факторов среды № 190306212 от «07» марта 2019 г.;

Протоколы лабораторных испытаний воды плавательного бассейна, объектов внешней среды плавательного бассейна –№2007 от 11.02.2019г., №1970 от 11.02.2019г., №1.1242 от 07.02.2019г., №1.1243 от 13.02.2019г.

8. Дополнительные сведения:

9. Экспертиза проводится в соответствии с:

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 19-ОИ-140-06.03-СЭО от «07» марта 2019 года	Страница 2 из 5
---------------------------------------	--	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

благополучия человека от 19 июля 2007 г.
№ 224 «О санитарно-эпидемиологических
экспертизах, обследованиях, исследованиях,
испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок».

10. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Частное образовательное учреждение высшего образования «Международный институт Дизайна и Сервиса» (далее ЧОУВО МИДиС) действует на основании Устава в новой редакции, утвержденного решением единственного учредителя №1/18 от 03.04.2018г.

Здание и территория ЧОУВО МИДиС расположены по адресу: 454014, Челябинская область, город Челябинск, улица Ворошилова, д. 12 на основании документов о собственности. ЧОУВО МИДиС по указанному адресу осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной Федеральной службой в сфере образования и науки № 2740 серия 90ЛЮ1 от 15 мая 2018 г., выдана бессрочно; санитарно-эпидемиологического заключения № 74.50.05.000.М.000663.06.18 от 04.06.2018г. на соответствие здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности в системе общего (начального, основного, среднего) образования, среднего профессионального, высшего и послевузовского образования в Частном образовательном учреждении высшего образования "Международный Институт Дизайна и Сервиса" по адресу: г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в учреждениях НПО", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Здание учебного заведения построено по индивидуальному проекту, общей площадью 17431,1 кв.м. Здание располагается в зоне жилой застройки, территория учебного учреждения огорожена, озеленена. Вход и въезд на территорию осуществляется со стороны проезжей части. Здание учебного учреждения состоит из двух 3-х этажных зданий, соединенных теплым переходом. Каждое здание имеет отдельную входную группу. Входные группы оборудованы лестницей, пандусом с поручнями для доступа маломобильных граждан. В соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ и приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. N 214н при входе в учебное заведение размещен знак о запрете курения.

При осуществлении образовательной деятельности в ЧОУВО МИДиС проводятся занятия физкультурой и спортом. Для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе на территории учебного заведения представлен комплексный открытый плоскостной объект спорта, состоящий из:

- волейбольная площадка
- беговая дорожка
- мини-футбольное поле
- комплекс брусьев
- комплекс разноуровневых турников
- полоса препятствий.

Покрытие открытого комплекса представлено непьющим засыпным материалом. В зимний период времени по снежному покрову площадки организуются физкультурные занятия на

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 19-ОИ-140-06.03-СЭЭ от «07» марта 2019 года	Страница 3 из 5
---------------------------------------	--	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

беговых лыжах. Полоса препятствий представлена спортивными формами: «лабиринт», «разрушенный мост», «разрушенная лестница», «стенка с двумя проломами», «ров», «одиночный окоп», «забор с наклонной доской». Элементы полосы препятствий установлены в соответствии с требованиями безопасности – фиксированы в грунте на регламентированной глубине цементным раствором, расстояние между элементами обеспечивает возможность безопасного передвижения. На спортивные формы представлен сертификаты соответствия №РОСС.RU. АД44.Н01717, срок действия с 29.05.2017г. по 28.05.2020г. Представлен проект размещения открытого объекта спорта, размещения спортивных элементов, разработанный специализированной организацией ООО «Интробо».

Для занятий физкультурой в соответствии проектом на строительство учебного заведения в здании функционируют спортивный зал, зал хореографии, плавательный бассейн. Объекты спорта в структуре здания расположены в изолированном блоке первого этажа здания. Спортивный зал и плавательный бассейн имеют отдельные наборы вспомогательных помещений – отдельные мужские и женские раздевалки с туалетами и душевыми кабинками (дешевыми помещениями для плавательного бассейна). В непосредственной близости к объектам спорта размещены два помещения для преподавателей физкультуры/тренеров спорта – тренерские, санузел для тренеров, медицинский кабинет. В спортивном зале выделено помещение для инвентаря, оборудованы стеллажи для размещения инвентаря непосредственно в спортивном зале. Спортивный инвентарь подобран с учетом роста-возрастных групп обучающихся. Раздевалки оборудованы индивидуальными металлическими шкафчиками для раздевания, скамьями. Душевые комнаты плавательного бассейна оборудованы полочками для средств личной гигиены, фенами для сушки волос.

Покрытие пола в спортивном зале специализированное атравматичное, нескользящее, стены окрашены краской устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств. Внутренняя отделка зала плавательного бассейна и вспомогательных помещений выполнена кафелем. Отделка зала хореографии выполнена материалами, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств – пол выстелен линолеумом, стены на всю высоту окрашены. Вдоль стен зала укреплены зеркала, хореографические станки.

Помещения спортивных объектов подключены к системам центрального горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, центрального отопления зданий. Радиаторы отопления размещены под окнами наружных стен по всему периметру объектов, обеспечены ограждающими конструкциями, обеспечивающими доступность во время всех видов уборки. На момент обследования санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии, аварий не зарегистрировано.

В спортивном зале, хореографическом зале, зале плавательного бассейна имеется естественное и искусственное освещение. Световые проемы спортивных объектов оборудованы рамами из металлопластика с светопрозрачным заполнением (стеклопакетами). Окна спортивного зала оснащены защитными спортивными сетками. Искусственное освещения выполнено потолочными светильниками общего освещения в хореографическом зале, настенными осветительными приборами в спортивном зале и зале плавательного бассейна. Неисправные лампы и светильники отсутствуют, замена светильников осуществляется техническим персоналом. Хранение перегоревших ламп осуществляется в специально отведенном техническом помещении до момента вывоза на утилизацию.

Вентиляция спортивных объектов естественная, окна оборудованы открывающимися фрамугами для обеспечения проветривания помещений. Все объекты обеспечены индивидуальными системами механической приточно-вытяжной вентиляции, смонтированными в соответствии с проектной документацией на строительство здания. Системы механической вентиляции паспортизированы. Ежемесячно технический персонал здания проводит очистку вентиляционных решеток, ежеквартально очистку фильтров. Техническое обслуживание систем вентиляции фиксируется в журнале обслуживания систем вентиляции.

Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 19-ОИ-140-06.03-СЭЭ от «07» марта 2019 года	Страница 4 из 5
---------------------------------------	--	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

В ходе обследования представлен протокол измерений физических факторов среды объектов спорта: уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата – протокол № 190306212 от 07.03.2019г. Представлены протоколы производственного контроля качества воды плавательного бассейна, качества дезинфекции объектов внешней среды плавательного бассейна – протоколы №2007 от 11.02.2019г., №1970 от 11.02.2019г, №1.1242 от 07.02.2019г., №1.1243 от 13.02.2019г.

В подвальном помещении около объектов спорта размещены инженерно-технические помещения плавательного бассейна, помещения технических работников, обслуживающих здание. Комнаты уборочного инвентаря выделены на каждый блок помещений. Уборочный инвентарь выделен и промаркирован в соответствии с видом помещений, объектов уборки. Спец. одежда, уборочный инвентарь моющие и дезинфицирующие средства хранятся в закрепленных помещениях. Графики текущих и генеральных уборок представлены. Санитарное состояние объектов спорта удовлетворительно.

Питьевой режим при занятиях спортом обеспечен за счет индивидуальных емкостей с расфасованной водой (бутилированная вода).

Преподаватели физкультурных занятий, тренеры спорта предварительные и периодические медицинские осмотры проходят в соответствии с графиком, личные медицинские книжки представлены.

11. Заключение*:

На основании экспертизы представленных документов, результатов обследования, измерений, установлено, что помещения, оборудование и иное имущество, используемое Частным образовательным учреждением высшего образования «Международный институт Дизайна и Сервиса», расположенным по адресу: 454014, Челябинская область, город Челябинск, улица Ворошилова, д. 12 для осуществления образовательной деятельности в системе общего (начального, основного, среднего) образования, среднего профессионального образования, высшего и послевузовского образования **соответствуют** санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в учреждениях НПО", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

*Результаты инспекции относятся исключительно к выполненной работе.

Врач - эксперт
Сертификат эксперта №СЭ 588
Выдан ФБУЗ ФЦГиЭ «Роспотребнадзора»
09 ноября 2016г., Москва

Каширина М.А.

И.о. Технического директора Органа инспекции
Сертификат № 0174310028188 №532Д
выдан ФГБОУВО «ЮУГМУ Минздрава России»
28 февраля 2017 г., Челябинск

Лакирев В.В.



Орган инспекции ООО «УралСтройЛаб»	Экспертное заключение № 19-ОИ-140-06.03-СЭЭ от «07» марта 2019 года	Страница 5 из 5
---------------------------------------	--	-----------------

Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Органа инспекции

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24 «А», телефон (351) 791-29-64, gpn_chel@mail.ru

(адрес места нахождения органа УПН, номер телефона, электронный адрес)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59

**о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности**

в период с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. «13» февраля 2019 года

проведено обследование документов и визуальный осмотр объекта защиты заинтересованного лица:

Частного образовательного учреждения высшего образования «Международный Институт дизайна и Сервиса»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН: 7447003558

ОГРН: 1027402323080

расположенного(-ых) по адресу: 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.

(адрес места нахождения объекта защиты)

Вывод по результатам обследования:

Указанный объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует/не соответствует требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение о соответствии помещения объекта защиты требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нём объекта защиты.

Начальник ОНДиПР № 3
полковник внутренней службы
Смирнов А.А.

(должность, звание, Ф.И.О. руководителя территориального
органа МЧС России)

«13» марта 2019 года



М.П.

(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24 «А», телефон 8 (351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

Акт обследования № 59

«13» марта 2019 года

г. Челябинск

(город, село, поселок)

16 ч. 00 мин.

Мной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 капитаном внутренней службы Ростовой анной Александровной,

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «13» марта 2019 года проведено обследование документов и объекта защиты заинтересованного лица Частного образовательного учреждения высшего образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса» (далее по тексту – ЧОУВО МИДиС)

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

расположенного по адресу: 454014, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 12, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,

совместно с ректором ЧОУВО МИДиС Усыниной Татьяной Васильевной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.д.)

по результатам которого установлено:

1. Перечень проанализированных документов, представленных заявителем, характеризующих состояние объекта:

- заявление о выдаче заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (вх. № 543 от 01.03.2019);
- копия свидетельства о государственной регистрации права;
- копия Устава ЧОУВО МИДиС;
- копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность в помещениях и на территории ЧОУВО МИДиС;
- копия инструкции для ответственного лица за пожарную безопасность в ЧОУВО МИДиС;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет организации;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.

2. В связи с тем, что по документам, представленным ЧОУВО МИДиС, невозможно полностью оценить соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности было проведено визуальное обследование территории открытого стадиона, эксплуатируемого ЧОУВО МИДиС с выездом на место.

3. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 2.1 (спортивные сооружения).

Территория открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, эксплуатируемое ЧОУВО МИДиС, расположено на открытой территории общей площадью – 2940 кв.м. Освещение электрическое. Проезды свободны.

- Сведения по последней проведенной проверке.

На объекте 31.08.2016 года проведена внеплановая выездная проверка по контролю выполнения ранее выданного предписания №328/1/1 от 31.05.2015 (акт проверки №517 от 31.08.2017) при которой установлено, что предписание №328/1/1 выполнено в полном объеме.

4. Сведения о проведении противопожарного инструктажа.

- Программы проведения противопожарных инструктажей разработаны, инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства РФ № 390 ППР.

Инструктаж с сотрудниками проводится согласно графику.

Руководитель организации и ответственные лица за соблюдение требований пожарной безопасности прошли обучение ПТМ.

5. В ходе обследования нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен (ы):

Д. П. Гусев

[Подпись]

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

«13» марта 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданин))

[Подпись]

(подпись)


Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

«13» марта 2019 г.

Обследование проводил:

старший инспектор ОНДиПР № 3 капитан внутренней службы
(именно, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



А. А. Ростова

«13» марта 2019 г.

**Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный Институт Дизайна и Сервиса»
(ЧОУВО МИДиС)**

ул., д. 12, Челябинск, 454014. Тел. (351) 216-10-10, факс 216-10-30. E-mail: info@rbiu.ru

**Акт
готовности открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий
к 2018/2019 учебному году**

25.08.2018

г. Челябинск

Составлен «25» августа 2018 г.

Полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом):

Частное образовательное учреждение высшего образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса» (ЧОУВО МИДиС)

Адрес: 454014, г. Челябинск, Ворошилова, 12.

Ф.И.О. ректора Усынина Татьяна Васильевна

В соответствии с порядком приемки образовательных учреждений города Челябинска к новому 2018/2019 учебному году проводилась проверка готовности стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий

в составе:

Председатель комиссии:

Ректор Т.В. Усынина;

Члены комиссии:

Начальник учебного отдела Т.В. Харлова

Проректор по учебно-проектной работе Н.А. Попова

Начальник административно-хозяйственной службы Н.Г. Ишмулкина

Перечень требований	Соответствие требованиям
Паспорт стадиона	имеется
Инструкция по ОТ	имеется
Учебное спортивное оборудование	Имеется в исправном состоянии
Рабочая программ учебной дисциплины «Физическая культура»	имеется
Рабочие программы спортивных секций	имеется
Заклучение кадастрового инженера	имеется
Заклучение о соответствии (несоответствии) объекта требованиям пожарной безопасности	соответствует
Акт санитарно-эпидемиологического заключения	соответствует

Вывод: открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий ЧОУВО МИДиС готов к проведению занятий по физической культуре.

Члены комиссии:

Начальник учебного отдела

Т.В. Харлова


Проректор по учебно-проектной работе

Н.А. Попова


Начальник административно-хозяйственной службы

Н.Г. Ишмулкина

Схема расположения сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий



1. Волейбольная площадка
2. Стационарные волейбольные стойки
3. Элементы полосы препятствий:
 - 3.1. препятствие «Лабиринт»;
 - 3.2. препятствие «разрушенный мост»;
 - 3.3. препятствие «Разрушенная лестница»;
 - 3.4. препятствие «Стенка с двумя проломами»;
 - 3.5. препятствие «Ров»;
 - 3.6. одиночный окоп для стрельбы и метания гранат;
 - 3.7. забор с наклонной доской.
4. Беговая дорожка
5. Мини-футбольное поле.
6. Брусья.
7. Турники разноуровневые.



масштаб 1:750